


l'analyse de la construction de l'espace actuel



le plan général

Qualité des bâtiments
Enlever des constructions pisées de mauvaise qualité, conserver leurs façades et leurs formes de toit, de sorte que l'apparence des bâtiments nouveaux et anciens est en harmonie.

Qualité de la vie sociale
Améliorer l'environnement spatial de la rue, aussi le réseau routier, renforcer l'accessibilité entre des régions, enlever des structures entre des bâtiments principaux, ainsi former certains nœuds, enfin fournir aux résidents des lieux d'échange facilement accessibles. Construire des installations publiques, équipé de musée, d'un lieu de loisir, d'un clinique, avec une place devant où les villageois peuvent tenir des activités diverses.
Un nouveau terrain de basketball est aussi nécessaire pour que les villageois fassent du sport.

Respect de l'environnement
Toutes les parties de l'eau seront liées dans un anneau d'eau. On construit deux ponts comme passages aboutis au vieux village et conserve de grands étendues de cultures vertes.



le schéma des rues

Idee du projet

- 1 Bien ranger l'espace public en bon ordre, cela fournira un environnement et un lieu d'activité agréable.
- 2 Réaliser l'intégration des nouveaux bâtiments et des vieux bâtiments, ainsi ceux de l'antiquité et moderne.

Contexte du projet
Ce projet est destiné au village Shenjiashuang, dans la commune de Gulou, district Macheng de la province du Hubei. C'est là où s'est produite l'immigration de la commune Xiaogan à la province du Sichuan à la fin de dynastie de Ming et au début de celle de Qing.

Situation actuelle de construction
La plupart des vieux bâtiments en briques rouges et pisés sont exposés. Des édifices nouveaux avec placage de tuile ne représentent aucun de traditionnel. Les bâtiments résidentiels sont pour la plupart à deux ou trois étages, une couche de construction est pour élever le bétail et garder les choses comme des déchets.

Situation actuelle d'espace public
Le réseau routier du village n'est pas en systématique, surtout la zone entourée par l'eau, peu d'espace public, des corals, des toilettes sont installés en désordre, ce qui a occupé énormément les avenues. Les conditions d'hygiène publiques sont très mauvaises, des ordures, des déchets d'animaux sont partout.

Situation actuelle de la vie
Les habitants travaillent dans les zones urbaines, principalement les zones urbaines, les femmes et les personnes âgées dans le village travaillent dans les champs ou élever la volaille. A cause du manque de communication, il est difficile à organiser des activités en plein air.



le dessin de la situation actuelle



de la situation des rues



la situation actuelle de la rue




l'espace au nord de la base



les endroits autour de l'eau



l'entrée au sud de l'île



le dessin de la qualité des constructions actuelles



Plan de planification générale



le dessin d'espace public




l'espace de l'entrée au sud de l'île



le plan de la rue



le plan des endroits autour de l'eau



les nouveaux constructions