



DES PLACES COMME ENTRÉES D'ÎLOT PARIS 7513



Plan des polarités et équipements alentour (1/5000^{ème})

Le site d'intervention est un îlot, dans un quartier densément peuplé, comptant de nombreux équipements et commerces, et aux rues passantes. Des déambulations très pratiquées et bien dessinées traversent l'îlot. Toutefois **ses entrées ne sont pas traitées** et les éléments du mobilier urbain constituent même des obstacles. Il n'y a aucune relation entre les flux de passants de la rue et la qualité d'usage offerte par le cœur d'îlot.




REPERAGES DES USAGES EXISTANTS OU POSSIBLES



Une relation faible entre les flux de passants à l'intérieur et à l'extérieur de l'îlot



1) Entrée vers l'école maternelle (dont obstacles)



Des places comme entrées, favorisant l'accès au cœur de l'îlot depuis la rue



Interventions in situ, vue de nuit en hiver




Un quartier multi-ethnique: «bienvenue» en thaï



Une polarité: le centre d'animation du quartier et ses cours de musique



INTERVENTIONS IN SITU ET INTERVENTIONS DES HABITANTS



ETAT EXISTANT



2) Entrée depuis le lycée (dont obstacles)




3) Entrée vers le bureau de poste (dont obstacles)



Interventions projetées, vue de jour en été



Interventions projetées, vue de jour en été



INTERVENTIONS PROJETEES