


CHEMINS DE L'ESCARPEMENT VARSOVIE, POLOGNE



L'ARCHITECTURE EXISTANTE
 Dans la zone d'intervention, il n'y a pas d'objets architecturaux en fonction de la formation de la ville.

LA COMMUNICATION
 La ceinture verte qui traverse Varsovie, offre aux résidents une piste sur l'escarpement avec vue très attirante. Cependant, l'accès au chemin est partiellement inaccessible, en particulier pour les personnes handicapées.

LA VIE SOCIALE ACTUELLE
 Comme il croise une espace des qualités complètement différentes avec les résidents divers, l'escarpement ne répond pas aux besoins de tous.

L'ÉTAT ACTUEL DE LA NATURE
 La verdure de l'escarpement est partiellement négligée ou dégénérée. Les cours d'eau naturels ont été canalisés. Il y a des autoroutes au-dessus, qui accélèrent la rétention de l'eau de pluie.

LÉGENDE
 - - - périmètre d'élaboration
 chemin sur l'escarpement



LA QUALITE ARCHITECTURALE
 Complément des pénuries densifier la tissu urbain et révilalation des bâtiments dégradés grâce aux nouvelles fonctions plus appropriées.

LA COMMUNICATION
 L'introduction des commodités comme les passerelles, les rampes, les escaliers mécaniques et les ascenseurs qui joignent le chemin verticalement et rendent la communication plus efficace pour tous.

LA QUALITÉ DE LA VIE SOCIALE
 L'introduction des fonctions répondant aux besoins d'utilisateurs différents: les résidents - voisins, les habitants de Varsovie, les touristes, les étudiants - les personnes de tous âges.

RESPECTER L'ENVIRONNEMENT
 Le réarrangement de la verdure, la restauration de la continuité de la ceinture verte. La reconstruction d'anciens cours d'eau et l'amélioration de rétention.

LÉGENDE
 - - - périmètre d'élaboration
 chemin sur l'escarpement
 ---- frontière de la zone d'intervention
 // supplément de la tissu urbain